

# **Перечень оборудования в столярной мастерской, слесарной мастерской**

Компьютер – 1 шт.

Проектор – 1 шт.

Экран – 1 шт.

- Станок вертикально-сверлильный "Корвет 41"
- Станок вертикально-сверлильный "Корвет 42"
- Станок вертикально-сверлильный "Корвет 42"
- Станок деревообрабатывающий WM1921
- Станок сверлильный
- Станок токарно-винторезный
- Станок токарный по дереву
- Станок фрезерный
- Станок фуговально - рейсмусовый
- Станок фуговально-пишлильный
- Станок фуговальный
- Верстак столярный
- Тиски
- Бокорез
- Ключ трубный
- Круг шлифовальный
- Лобзик ручной
- Молоток
- Набор ключей
- Набор напильников
- Набор отверток
- Набор рашпилей
- Набор сверл по дереву
- Набор сверл по металлу
- Напильник
- Ножницы по металлу
- Ножовка
- Ножовка по металлу
- Плоскогубцы
- Полотно для лобзика
- Рубанок металлический
- Рулетка
- Стамеска
- Тиски слесарные ручные
- Угольник металлический
- Фанера
- Штангенциркуль
- Верстак слесарный Лобзик электрический

- Микрометр
- Прибор для выжигания
- Прибор для определения свойств металлов
- Приспособление гибочное
- Таблица "Безопасность работ на металлообрабатывающих станках" (из 5-ти листов)

- Таблица "Безопасность труда при деревообработке" (к-т из 5-ти листов)
- Таблица "Микрометр" (конструкция, настройка, измерения 1 лист)
- Таблица "Ручной слесарный инструмент" (к-т из 3-х листов)
- Таблица "Технология обработки древесины" (к-т из 11-ти таблиц)
- Таблица "Технология обработки металлов" (к-т из 11-ти таблиц)
- Таблица "Штангенциркуль" (конструкция, настройка, измерения 1 лист)
- Таблица "Электротехнические работы" (к-т из 12-ти таблиц)
- Тиски настольные поворотные
- Тиски слесарные
- Точило электрическое